


Rüstzeit-Reduzierungs-Analyse

Prozess

Maschine: _____ Datum: _____
 Produkt: _____ Blatt: _____

Team: _____
 Sonstiges: _____

Nr.	Tätigkeit	Time			Intern	Extern	Rüstschrift - Analyse							EKUV - Analyse				Bemerkung oder siehe Maßnahmenplan Nr.				
		Dauer komuliert	Dauer einzel (100)	Dauer einzel			Wertschöpfend	Bewegung	Transport	Wartezeit	Kontrolle	Schrauben?	Sonstiges	Eliminieren	Kombinieren	Umstellen	Vereinfachen					
		O min. O sec.	O min. O sec.	O min. O sec.																		
1	Prozessschritt 1	0,05	5	5	5																	
2	Prozessschritt 2	0,15	10	10	10																	
3	Prozessschritt 3	0,35	20	20	20																	
4	Prozessschritt 4	1,25	90	50	50																	
5	Prozessschritt 5	1,56	31	31	31																	
6	Prozessschritt 6	3,45	189	149	149																	
7	Prozessschritt 7	7,25	380	340	340																	
8	Prozessschritt 8	8,15	90	50	50																	
9	Prozessschritt 9	8,55	40	40	40																	
10	Prozessschritt 10	9,30	75	35	35																	
11					0																	
12					0																	
13					0																	
14					0																	
15					0																	
16					0																	
17					0																	
18					0																	
19					0																	
20					0																	
21					0																	
22					0																	
23					0																	
24					0																	
25					0	100																




Interne Zeit - Maschine steht sec. / min.	Summe	730
Externe Zeit - Maschine läuft sec. / min.		100

Rüstzeit-Reduzierungs-Analyse

0
Prozess

Maschine: 0 Datum: Team:
Produkt: 0 Blatt: Sonstiges:

Nr.	Tätigkeit	Time			Intern	Extern	Kommentar
		Dauer komuliert	Dauer einzel (100)	Dauer einzel			
		O min.	O min.	O min.			
		O sec.	O sec.	O sec.			
1	Prozessschritt 1	0,05	5	5	5		
2	Prozessschritt 2	0,15	10	10		10	
3	Prozessschritt 3	0,35	20	20	20		
4	Prozessschritt 4	1,25	90	50		50	
5	Prozessschritt 5	1,56	31	31	31		
6	Prozessschritt 6	3,45	189	149		149	
7	Prozessschritt 7	7,25	380	340		340	
8	Prozessschritt 8	8,15	90	50	50		
9	Prozessschritt 9	8,55	40	40		40	
10	Prozessschritt 10	9,30	75	35	35		
11				0			
12				0			
13				0			
14				0			
15				0			
16				0			
17				0			
18				0			
19				0			
20				0			
21				0			
22				0			
23				0			
24				0			
25				0			




Interne Zeit - Maschine steht sec. / min.	Summe	141
Externe Zeit - Maschine läuft sec. / min.		589

Rüstzeit-Reduzierungs-Analyse

0
Prozess

Maschine: 0 Datum: Team:
 Produkt: 0 Blatt: Sonstiges:

Nr.	Tätigkeit	Time			Intern	Extern	Kommentar
		Dauer komuliert	Dauer einzel (100)	Dauer einzel			
		O min.	O min.	O min.			
		O sec.	O sec.	O sec.			
1	Prozessschritt 1	0,05	5	5	5		
2	Prozessschritt 2	0,15	10	10		10	
3	Prozessschritt 3	0,35	20	20	20		
4	Prozessschritt 4	1,25	90	50		50	
5	Prozessschritt 5	1,56	31	31	31		
6	Prozessschritt 6	3,45	189	149		149	
7	Prozessschritt 7	7,25	380	340		340	
8	Prozessschritt 8	8,15	90	50	50		
9	Prozessschritt 9	8,55	40	40		40	
10	Prozessschritt 10	9,30	75	35	35		
11				0			
12				0			
13				0			
14				0			
15				0			
16				0			
17				0			
18				0			
19				0			
20				0			
21				0			
22				0			
23				0			
24				0			
25				0			



Interne Zeit - Maschine steht sec. / min.	Summe	141
Externe Zeit - Maschine läuft sec. / min.		589

Rüstzeit-Reduzierungs-Analyse

Prozess _____

Maschine: _____

Datum: _____

Team: _____

Produkt: _____

Blatt: _____

Sonstiges: _____




Nr.	Tätigkeit	Time		Intern	Extern	Rüstschrift - Analyse							EKUV - Analyse				Bemerkung oder siehe Maßnahmenplan Nr.	
		Dauer komuliert	Dauer einzel			Wertschöpfend	Bewegung	Transport	Wartezeit	Kontrolle	Schrauben?	Sonstiges	Eliminieren	Kombinieren	Umstellen	Vereinfachen		
		O min. O sec.	O min. O sec.															


Nr.	Tätigkeit	Time	
		Dauer komuliert	Dauer einzel
		O min. O sec.	O min. O sec.

Intern	Extern	Rüstschrift - Analyse						
		Wertschöpfend	Bewegung	Transport	Wartezeit	Kontrolle	Schrauben?	Sonstiges

EKUV - Analyse			
Eliminieren	Kombinieren	Umstellen	Vereinfachen

Bemerkung oder siehe Maßnahmenplan Nr.





Datenerfassung (Übertrag) Aufteilung intern - extern

	intern	extern
Rüstanalyse	730	100
Soll	141	589
IST	141	589